

芝久保小学校

町名	丁目	番
芝久保町	2・3	全域

(令和4年度)通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

- 地点1 芝久保町3-17付近
横断歩道と「止まれ」が薄くなっている。
➤ 横断歩道と「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。
- 地点2 芝久保町3-20付近
反射鏡の角度がずれている可能性がある。
➤ 反射鏡の角度の調整をした。
- 地点3 芝久保町2-21付近
車両が多く通るが信号がなく、接触する危険性がある。
➤ 信号機の設置を田無警察署に依頼する。
➤ 車両への注意喚起の電柱幕を交換した。

- 地点4 芝久保町2-18付近
車両が多く通るが横断歩道がなく、接触する危険性がある。
➤ 横断歩道の設置を田無警察署に依頼する。
- 地点5 芝久保町3-5付近
見通しが悪く、車両と接触する危険性がある。
➤ 車両への注意喚起の看板を設置した。
➤ 足跡マークの設置を依頼する。
- 地点6 芝久保町3-5付近
道幅が狭い道を速度の速い車両が通行するため、接触する危険性がある。
➤ 車両への注意喚起の看板を設置した。



【その他の危険箇所】

- ・夜間は薄暗く、人通りが少ないため防犯面で不安である。
➤ 当該所有者に剪定を依頼する。
➤ パトロールの強化を田無警察署に依頼する。

- 地点7 芝久保町2-10付近
車両が多く通るが横断歩道がなく、接触する危険性がある。
➤ 横断歩道の設置を田無警察署に依頼する。
➤ 児童への交通安全指導を徹底する。
- 地点8 芝久保町2-9付近
見通しが悪く、車両と接触する危険性がある。
➤ 車両への注意喚起の電柱幕を設置した。
➤ 破損したポラードを修復した。
➤ 停止線の再溶着を田無警察署に依頼する。
- 地点9 芝久保町2-9付近
道幅が狭い道路だが交通量が多く、車両と接触する危険性がある。
➤ 車両への注意喚起の電柱幕を設置した。