

芝久保小学校


町名	丁目	番
芝久保町	2・3	全域

(令和3年度)通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

- 地点1 芝久保町3-12付近
横断歩道が薄くなっている
➤ 横断歩道の再溶着を田無警察署に依頼する
- 地点2 芝久保町3-17付近
「止まれ」が薄くなっている
➤ 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する
- 地点3 芝久保町3-19付近
「止まれ」が薄くなっている
➤ 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する
- 地点4 芝久保町3-18付近
T字マークと「止まれ」が薄くなっている
➤ T字マークの再溶着の調整を図る
➤ 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する

- 地点5 芝久保町3-23, 24, 27, 28付近
路側線と「止まれ」が薄くなっている
➤ 路側線の再溶着の調整を図る
➤ 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する
- 地点6 芝久保町3-20, 21付近
路側線が薄くなっている
➤ 路側線を再溶着する
- 地点7 芝久保町2-18付近
車両が多く通るが横断歩道がなく、接触の危険性がある
➤ 横断歩道の設置を田無警察署に依頼する
➤ 路側線の溶着の調整を図る

- 地点8 芝久保町3-5付近
交通量が多いため、接触の危険性がある
➤ 信号機の設置について田無警察署に要望する
➤ 大きい反射鏡の設置に警察と協議する
- 地点9 芝久保町2-10付近 交差点
交通量が多いため、接触の危険性がある
➤ 足跡マークの設置が車道に近い場所となるため、車道から離れた場所での待ち、横断前に安全確認を実施することについて児童への指導を行う
- 地点10 芝久保町2-14付近 踏切前
道が狭く、車両と接触の危険性がある
➤ 「通学路」記載された電柱幕を設置する



- 地点11 芝久保町2-17付近
団地前の路側線が薄くなっている
➤ 路側線の再溶着の調整を図る
- 地点12 芝久保町2-1～2付近
歩車道の分離がないため、児童と接触の危険性がある
➤ 路側線の再溶着を行う
- 地点13 芝久保町2-9付近
左折する自転車と児童との接触の危険性がある
➤ ボラード等の設置について検討する
- 地点14 芝久保町2-9付近
変則的な十字路のため自転車と児童との接触の危険性がある
➤ ボラード等の設置について検討する

- 地点15 芝久保町3-1付近
歩車道の分離がないため、児童と接触の危険性がある
➤ 路側線の再溶着を行う
➤ 「止まれ」の再溶着を行う
- 地点16 芝久保町2-17付近
歩車道の分離がないため、児童と接触の危険性がある
➤ 路側線の再溶着を行う
- 地点17 芝久保町2-9付近
速度の速い車両と児童との接触の危険性がある
➤ ガードレールの設置について検討する
- 地点18 芝久保町2-21付近
交通量が多いため、児童と接触の危険性がある
➤ 信号機の設置について田無警察署に要望する