

保谷第二小学校

町名	丁目	番
新町	1・2	全域
柳沢	2	3～6・8～19
	3	2～10
	4・5	全域
	6	7～11

(令和4年度) 通学路における点検箇所及び対応の方向性について

地点5 柳沢2-12付近

坂道を下る自転車の速度が速く、接触の危険性がある。
T字路も見通しが悪く接触の危険性がある。

- 足跡マークの設置を検討する。
- 児童への交通安全指導を徹底する。

地点6 南町1-5付近(深大寺街道)

歩道が狭く、電柱もあるため車両と接触する危険性がある。
歩車分離式信号において、歩行者信号が青の際の自転車の飛び出しがあり、危険である。

- 電柱幕の交換を検討する。
- 破損しているボラードを交換した。

地点7 南町1-9付近(ほうろく地藏尊十字路)

見通しが悪く、道幅が狭い道路を速度の速い自転車を通るため、接触する危険性がある。

- 横断歩道の再溶着を田無警察署に依頼する。
- 「通学路」を周知する電柱幕の交換を検討する。

地点8 新町1-9付近(T字路)

一方通行だが自転車を含む車両の交通量が多く、接触する危険性がある。

- 自転車に対する注意喚起の看板等の設置を検討する。
- 車両に対して速度を抑制する道路標示の設置を検討する。

地点1 柳沢4-2付近

小学校正門にある反射鏡にヒビが入っている。
T字路で見通しが悪く、道幅も狭いところを車両が多く通るため、接触する危険性がある。

- 反射鏡は所管を確認の上、対応を検討する。
- パトロールの強化を田無警察署に依頼する。

地点2 柳沢5-6付近

消火器の箱が破損しており、怪我に繋がる危険性がある。

- 危機管理課へ対応を依頼した。

地点3 柳沢5-6付近(十字路)

見通しが悪く、一時停止しない車両が多いため、車両と接触する危険性がある。

- 十字の再溶着をした。

地点4 柳沢2-13付近(柳沢団地通り)

ルーテル保谷教会前の横断歩道が薄くなっている。
カラフル公園付近十字路は交通量が多く、路側帯が狭いため、車両と接触の危険性がある。

- 横断歩道は路面の状態が悪く溶着が難しい。
- 児童への交通安全指導を徹底する。

【その他の危険箇所】

- ・駐車場の車両用斜面プレートが破損し鋭利な部分があり危険である。
➢ 車両用斜面プレートの破損は所有者の方に対応を依頼し、了解を得た。
- ・震災時の万年堀の倒壊が不安である。
➢ 所有者に対し、改修の依頼を行った。
- ・看板に植栽が被っており、見えにくい。
➢ 植栽の剪定を依頼をした。