

# 柳沢小学校

町名	丁目	番
南町	1~3	全域
向台町	1	全域

(令和4年度)通学路における  
点検箇所及び対応の方向性について

地点1 南町1-9付近

見通しが悪い道を速度が速い車両が多く通り、接触する危険性がある。  
➤ 足跡マークの再溶着を検討する。

地点2 南町2-1付近

交通量が多く、道幅が狭いため、車両と接触する危険性がある。  
➤ 注意喚起の電柱幕を交換した。

地点3 南町3-6付近

植栽が伸びており、見通しが悪い。  
夕方以降は暗く、横断歩道を渡る際に車両と接触する危険性がある。  
➤ 植栽を剪定した。  
➤ 停止線・横断歩道の再溶着を田無警察署に依頼する。

地点4 南町3-4付近

植栽が伸びており、見通しが悪い。  
速度の速い自転車の交通量が多く、接触する危険性がある。  
➤ 植栽を剪定した。  
➤ 自転車に注意を促す看板を設置した。

地点5 南町3-2付近

見通しが悪く、車両と接触する危険性がある。  
➤ 児童への安全指導を徹底する。

地点6 南町3-8付近

見通しが悪く、車両と接触する危険性がある。  
➤ 児童への安全指導を徹底する。

地点7 南町3-9付近

植栽が伸びており、見通しが悪い。  
速度の速い自転車の交通量が多く、接触する危険性がある。  
➤ 植栽を剪定した。  
➤ 車両に注意を促す看板を設置した。

地点8 南町3-21付近

一方通行と認識しづらく、逆走してくる車両があった場合、危険である。  
➤ 一方通行が分かりやすい標識の設置について田無警察署に依頼する。

地点9 向台町1-6付近

道幅が狭い道路で車両と接触する危険性がある。  
➤ 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。  
➤ T字の周辺を赤く塗装する検討をする。

地点10 向台町1-11付近(向台中央通り)

交通量が多く、道路が狭いため、車両と接触する危険性がある。  
➤ グリーンベルトの再塗装を行った。

