

保谷第一小学校

埼玉県
新座市

町名	丁目	番
北町	4・5	全域
栄町	1	1～5・13～17
下保谷	1～5	全域

(令和5年度) 通学路における 点検箇所及び対応の方向性について

地点1 北町6-1付近

見通しが悪く、車両と接触する危険性がある。

- > 自転車に対する注意喚起の看板の設置を都に依頼する。

地点2 北町4-7付近

見通しが悪く、車両と接触する危険性がある。

- > 指導線及び「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。

地点3 栄町3-1付近

道幅が狭く、車両と接触する危険性がある。

- > 路側線の再溶着を検討する。
- > 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点4 下保谷5-10付近

交通量が多く、道が狭いため、車両と接触する危険性がある。

- > 車両に注意を促す看板の向きを調整した。
- > 停止線・「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。

地点5 下保谷2-7付近

坂道を速度の速い自転車が多く通り、接触する危険性がある。

- > 自転車に対する注意喚起の看板の設置を検討する。
- > 路側線・T字・ダイヤモンドの再溶着を検討する。

地点6 下保谷5-14付近

見通しが悪い道を車両が多く通るため、接触する危険性がある。

- > T字周りの赤色塗装を検討する。

