


碧山小学校

(令和4年度)通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

町名	丁目	番
中町	3~5	全域
富士町	1	7(76~82を除く)・8~11・15-16
	2・3	全域



地点1 中町4-6、8付近 (天神山交差点)
変則的な交差点で交通量も多く、車両と接触する危険性がある。

- > 信号機の歩車分離式への切り替えについて、田無警察署に依頼する。また、信号の位置や角度の調整等で誤認しないような対応を依頼する。
- > 電柱幕を看板に交換した。

地点2 中町4-7付近
速度の速い自転車がが多く、接触の危険性がある。

- > 自転車に対する注意喚起の看板を設置した。

地点3 中町4-7付近
車両の交通量が多く、児童と接触の危険性がある。また、夕方以降暗く、防犯の面でも不安である。

- > 車両に注意を促す電柱幕を設置した。
- > 足跡マークの設置を検討する。
- > 街路灯の照度を上げた。

地点4 中町4-3付近
道路標示・停止線が薄くなっている。

- > 路側線の塗り直しを検討する。
- > 「止まれ」・停止線の再溶着を田無警察署に依頼する。

地点5 中町4-2付近
見通しが悪く、車両と接触の危険性がある。

- > 足跡マークの設置を検討する。

地点6 富士町1-8付近
見通しが悪く、車両と接触の危険性がある。

- > 児童に対する注意喚起の看板等の設置した。
- > 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点7 富士町2-4付近 (交差点)
スクールゾーンにも関わらず車両が多く通り、接触の危険性がある。

- > 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点8 富士町2-5付近
速度の速い車両が多く通り、接触の危険性がある。

- > 車両に対する注意喚起の電柱幕を設置した。

【その他の危険箇所】

- ・ 保育園周辺に駐停車している車両が多く、見通しが悪いため、車両と接触する危険性がある。
> 関係課と調整し、駐停車する車両に注意を促す。
- ・ 道路標識に植栽が被っており、見えにくい。
> 植栽の剪定を依頼した。