

住吉小学校

町名	丁目	番
泉 町	2	13~15
	4	全域
	5	1~14
	6	1~8・10~15
住吉町	1	1~3・21
	2~6	全域

(令和4年度)通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

地点1 住吉町5-1付近

道幅が狭い道だが交通量多く、車両と接触する危険性がある。

- > 自転車に対する注意喚起の看板を設置した。
- > 「止まれ」及び停止線の再溶着を田無警察署に依頼する。

地点2 住吉町5-7付近

夜間は暗く、横断歩道が見えにくいため、車両と接触する危険性がある。

- > 街路灯の照度を上げた。
- > 看板を交換した。

地点3 住吉町1-21付近

変則的な交差点のため、車両と接触する危険性がある。

- > 「通学路」を周知する電柱幕を設置した。
- > 歩行者用信号の時間の調整を田無警察署に依頼する。
- > 児童への交通安全指導を徹底する。

地点4 住吉町6-6付近

車両の交通量が多く、接触する危険性がある。

- > 足跡マークの設置を依頼する。

【その他の危険箇所】

- ・道幅が狭い道をトラックも含めた車両が通り、接触する危険性がある。
- > 近隣の業者に、引き続き安全に配慮していただくよう依頼した。

