

柳沢小学校

町名	丁目	番
南町	1～3	全域
向台町	1	全域

(令和6年度)通学路における
点検箇所及び対応の方向性について

地点1 南町2-13付近

「止まれ」と白線が薄くなっている。

- > T字マークの再溶着を検討する。
- > 停止線・「止まれ」の再溶着を検討する。

地点2 南町2-10付近


白線が薄くなっている。

- > 白線の再溶着を検討する。

地点3 南町2-8付近(天野歯科医院前交差点)

交通が多く、スピードが出ている車両もあるため危険がある。

- > カラー舗装の再溶着を検討する。
- > 交通面でのパトロールを田無警察署に依頼する。



地点4 南町1-14付近

(田無南町二郵便局付近)

文化通りと柳沢中央通りの交差点で、登校時間の交通
量が多く危険である。

- > 交通面でのパトロールを田無警察署に依頼する。
- > カラー舗装の設置を検討する。

地点5 南町1-3付近(柳沢児童広場)

道路が狭く、児童が車両と接触する危険性がある。
遊水池では、立ち入り禁止区域などで遊んでいる子ど
もがいるので危険。

- > 児童への交通安全指導を徹底する。
- > 南町調整池の安全柵の修理を依頼する。

地点6 南町1-2付近

エース通りと文化通りの合流地点でスピードを出して
いる自転車が多い。

- > 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点7 南町3-18付近

「止まれ」の表示が消えかけている。

- > 「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。

【その他の危険箇所】

民家の木が生い茂っていて視界の邪魔になってしまっている
箇所が複数ある。

- > 所有者に植栽の剪定を依頼する。