

# 谷戸小学校

## (令和6年度)通学路における 点検箇所及び対応の方向性について

町名	丁目	番(号)
北原町	3	全域
ひばりが丘	3	2(17)
緑町	1	1
	2	3~21
	3	全域
谷戸町	2	120-21-55~57(174線)2~16

地点1 北原町3-6付近(東大農場通り)  
街路灯の間隔が広く薄暗い上、死角になる場所が多く人通りが少ないので防犯面で不安がある。

- > 街路灯の照度を確認する。
- > 「通学路」を周知する電柱幕を設置する。

地点2 北原町2-4付近  
谷戸新道を南進する自転車とJA前の通りから出てくる児童が接触する危険性がある。

- > 足跡マークの設置を都に依頼する。

地点3 谷戸町2-3付近(フレスポ周辺)  
人・自転車の往来量に対して道幅が狭く、車両が歩道に近く注意が必要。

- > 通学路の変更も視野に入れ、児童への交通安全指導を徹底する。

地点4 谷戸町2-8付近(シマデンタルクリニック前)  
横断歩道に信号が無いため注意が必要。

- > 足跡マークの再溶着を検討する。

地点5 谷戸町2-4付近(シマデンタルクリニック付近)  
街路灯が少ないため学童クラブ帰りの児童は注意が必要。  
車両と自転車の往来が多いが横断歩道が無いため注意が必要。

- > 街路灯の照度を確認する。
- > 児童への交通安全指導を徹底する。

地点6 ひばりが丘3-2付近(長岡屋前)  
信号が無いため注意が必要。  
街路灯も少なく暗いため注意が必要。

- > 児童への交通安全指導を徹底する。

地点7 緑町3-8付近(グランジオ武蔵野周辺)  
スピードを出した車両が多く通り、児童と接触する危険性がある。

- > 児童への交通安全指導を徹底する。

地点8 緑町3-5付近(田無病院前)  
街路灯が少ないため、防犯面で不安がある。

- > 街路灯の照度を確認する。

